

# Armes non recevables par le MLAIC – répliques non acceptées

Ces armes faisaient l'objet d'un moratoire décidé à la réunion des délégués en 2018. ce moratoire prenait fin en décembre 2020.

## 1 - Feinwerkbau History

<https://mlaic.org/wp-content/uploads/2021/09/SAC-report-2019-14-Feinwerkbau-Feinwerkbau-after-31-12-2020.pdf>

### Remarks

*The Feinwerkbau History 1 will be accepted in Kuchenreuter events after 31 December 2020 only if : 1. the trigger system corresponds with contemporary systems (i.e. of the time of production of the original!).*

*2. The shooter has proven that the trigger system is in line with the MLAIC rules (i.e. a simple, old system - contemporary).*

Cette arme peut de nouveau devenir conforme. Pour être acceptée, cette arme doit être remise à jour par échange du bloc détente initial par un bloc conforme à ce que W. Billinghamurst montait sur ses productions à l'époque avec un départ non réglable et avec action directe de la queue de détente sur le chien.

NB : la modification concerne une pièce de mécanisme, et ne nécessite pas de repasser au Banc d'Epreuve de la République (BE).

## BILLINGHURST Répliques La platine en question!



Platine du Baumkircher qui est très proche de l'original



Platine du Feinwerkbau History n°1 qui n'est pas fidèle à l'original donc refusée.

## 2 - Mauser 1857

<https://mlaic.org/wp-content/uploads/2018/08/SAC-report-5-2018-Lamarmora-Mini%C3%A9-Rear-sight-position-on-Pedersoli-1857-W%C3%BCrttembergischen-rifle.pdf>

### Remarks

*Sometime in the years of production Pedersoli moved the rear sight on the 1857 Württembergischen rifles further towards the muzzle to ease aiming. This modification is not acceptable. The sight must be placed to the original position on these reproduction rifles.*


*Case falls under the amnesty till 31 December 2020.*

Position incorrecte



Position correcte





Les premières séries de répliques Mauser 1857 étaient conformes à l'original sur la position de la hausse. Des fabrications plus récentes portent une hausse avancée vers la première bande de fixation du canon.

Cette arme peut devenir de nouveau conforme en fixant de nouveau la hausse dans une position correcte, ci-contre une photographie d'un original attesté, vendu pour 12000€ en 2020, prix expliqué par la rareté de cette arme sur le marché et son état exceptionnel.

La photographie ci-contre montre un Vereinsgewehr 1857 vu de profil, longueur 1400 mm avec sa bayonnette, laquelle mesure 560 mm de long. Merci au site <https://www.hermann-historica.de/en/auctions/lot/id/68969>.

On peut aisément en déduire la cote de positionnement longitudinal de la hausse = 181 mm +/- 2 mm, mesurés entre l'arrière de la bande de fixation du canon et l'arrière de la planchette de hausse.

Toute fixation est acceptée, avec un procédé d'époque, à condition que le cran de mire soit en position correcte. Il est aussi possible de reboucher les trous devenus inutiles par une vis arasée. Comme le montre l'image ci-dessus, la hausse est en position correcte quand l'arrière de la planchette est à 181 mm +/- 2mm de l'arrière de la bande, conférer cote matérialisée sur la photo ci-contre.

**NB : Cette modification touche une pièce de sécurité et nécessite, en France, un passage au Banc d'Epreuve conférer extrait du site internet du Banc d'Epreuve de la République. Vous êtes invités à vous conformer à la législation de votre pays**

## EPREUVE DES ARMES

Répondant au souci d'assurer la sécurité de l'utilisateur, l'épreuve s'attache à vérifier la résistance de l'arme. Après examen par un contrôleur assermenté qui vérifie l'état du canon, les cotes intérieures, les mécanismes de fermeture et de percussion, l'arme est testée par le tir de cartouches de surpression. Un second et profond examen est fait après le tir. Les armes acceptées sont alors poinçonnées, certifiées et enregistrées.



### Conseils aux chasseurs et tireurs sportifs

- Vérifiez que votre arme soit éprouvée par un Banc d'Epreuve de la C.I.P.
- Toute modification ou réparation d'une pièce de sécurité rend la ré-épreuve obligatoire et en cas de doute, le Banc National d' Epreuve peut à tout moment tester votre arme; ce dernier conseille une ré-épreuve après 30 ans.



### 3 – Revolver réplique produit par Andreas Baumkircher

L'épreuve Mariette est tirée avec une arme réglementaire, le modèle et ses dimensions sont imposés.

Revolver Remington original, le canon ne dépasse pas dans la carcasse	Revolver réplique par A. Baumkircher, le barillet est raccourci et le canon rentre visiblement dans la carcasse
 A black and white photograph of an original Remington revolver. The barrel is long and extends significantly beyond the frame of the gun.	 A color photograph of a replica revolver. The barrel is shorter and fits within the frame of the gun. A small, colorful logo is visible in the bottom left corner of the image.

Pas de solution connue pour remettre cette arme en conformité à la date du 24 février 2022. Remettre un barillet de longueur conforme ne résoudrait pas le problème du canon, qu'il faudrait alors raccourcir pour le monter avec un jeu adéquat, et qui serait alors trop court de 10mm. Une question sur ce dernier point est en cours de traitement par le small arms committee du MLAIC.

NB : il s'agit ici de remplacement / modification de pièce de sécurité, si le barillet peut être acheté déjà éprouvé, la modification du canon nécessitera un re-passage au Banc d'Epreuve.